


Teilliste

Nr.	Bezeichnung	Stück	Werkstoff	Abmessung
1	Hochstartgummi	1	Rundgummi	Ø 3 mm x 30 m
2	Hochstartleine	1	Polyamid	Ø 0,4 mm x 100 m
3	Hochstartring	2	Stahl	Ø 16 mm
4	Seilfallschirm	1	Polyester/Kevlar	Ø 150 mm
5	Zelt Nagel	1	Stahl	Ø 3,2 x 160 mm

Anleitung

Die Teile gemäß Zeichnung zusammenfügen. Die Hochstarteinrichtung in Windrichtung auslegen, den Hochstartring in den Hochstarthaken am Modell einhängen (siehe Skizze unten). Den Hochstartgummi ausziehen, dann das das Modell gegen den Wind starten. Das Modell steigt, die Hochstartleine klinkt selbstständig aus, wenn das Modell den höchsten Punkt erreicht .



GRAUPNER/SJ GmbH D-73230 KIRCHHEIM/TECK GERMANY

Änderungen vorbehalten! Keine Haftung für Druckfehler! Id.-Nr. 0065780 2/2018